

ELENA PARASONIENĖ, NIJOLĖ RAUCKIENĖ,
EDUARDAS SUROTKEVICIUS,
JONAS TRUSKAUSKAS


KOVA SU ARDOMUOJU DRĒGMĒS POVEIKIU ARCHITEKTŪROS PAMINKLUOSE

Šiuo metu respublikoje atstatoma, restauruojama bei konservuojama daug architektūros paminklų. Tuose paminkluose dažnai pasitaiko vertingos sieninės tapybos, piešinių ir kitų dekoru elementų. Siekiant išlaikyti pirmynkštę paminklų išvaizdą, vis daugiau dėmesio skiriama tinkamam jų eksploatavimui ir aplinkos tvarkymui.

Kadangi daugelyje seniau statytų pastatų nėra horizontalios izoliacijos, todėl daug įtakos turi kova su ardančiuoju drēgmės poveikiu juose. Tokių pastatų sienos, veikiamos drēgmės, kylančios iš grunto, sudrėksta net iki antrojo aukšto, o kartais ir aukščiau. Drēgmė į pastatus gali patekti keletu būdų (1 pav.).

Esant aukštam gruntu vandens lygiui, vanduo kyla pamatų mūrinio kapiliarais. Senovės statybininkai šią savybę žinojo ir ten, kur būdavo aukštas gruntu vandens lygis, pamatus kraudavo iš lauko akmenų be rišamosios medžiagos, todėl pamatai nedrėkdavo. Norėdami pašalinti kapiliarinę drēgmę, tarp pamatų ir sienų kladovo beržo tošį arba švino lakštus.

Drēgmė gali patekti į pastatus ir tada, kai po liečius arba tirpstant sniegu vanduo susirenka ant viršutinių grunto sluoksninių. I senus pastatus drēgmė šiuo būdu patenka gana dažnai, nes stori kultūriniai sluoksniai liečiasi su apatinė sienų dalimi, ypač kai vieta tankiai užstatyta.



1 pav. Drēgmės patekimo šaltiniai

Trečiuoju būdu drēgmė į pastatus patenka kylančius vandens garams iš grunto link atvésusių viršutinių žemės sluoksninių. Kildami garai atvėsta, kondensuoja ir virsta ledu, kuris pavasarį atsildamas drékina pamatus ir sienas. Sudrėkimo intensyvumas priklauso nuo apačioje esančio grunto drēgnumo.

Sudrėkusiuose pamatuose arba sienų apačioje susikaupia daug vandens, kuris juda kapiliarais. Kai drēgmė pro sienų šoninius paviršius neišgaruoja į atmosferą arba į pastato vidų, mūras esti prisotintas drēgmės, kuri kyla aukštyn ir gali pasiekti 4–5 metrus. Iki kokio aukščio gali pakilti vanduo kapiliarais, priklauso nuo osmosinio slėgio, kapiliarinių jėgų ir elektros krūvių.


Osmosinis slėgis priklauso nuo mechaninio įtempimo, saulės radiacijos sienų paviršiuje, kintančios sienų temperatūros ir kitų sudėtingų procesų, vykstančių pastate.

Vandens pakilimo aukštis kapiliarais priklauso nuo paviršiaus įtempimo, drékinimo kampo, kapiliarų spindulio, skysčio tankio ir laisvo kritimo pagreicio.

Vanduo, patekęs į kapiliarinę mūrinio struktūrą, tirpina medžiagas, susidaro jvairios koncentracijos druskų tirpalai. Vystant ilgalaikiams vandens filtracijos procesams mūrinyje (siurbimui ir išgarinimui), atsiranda elektros krūviai, kurių pasiskirstymą nulemia atitinkamų tirpių druskų jonų susidarymas ir pasiskirstymas medžiagoje. Tokiu būdu sienose susikaupia nekviekiantieji elektros krūvių nešėjai, kurie sudaro elektros lauką. Tokio elektros lauko potencialas yra apie 300 mV. Drēgnos sienos elektros krūvių pasiskirstymas pateiktas schema (2 pav.).

Kadangi minėti procesai, vykstantys drēgnuose pastatuose, yra kengsmingi, tai pastatus reikia apsaugoti nuo drēgmės. Reikia atliliki kompleksinius tyrimus, naudojantis naujausiais diagnostikos priešais ir taikant efektyviausią tyrimų metodiką. Tyrimų rezultatai naudojami sudarant specialų architektūros paminklų apsaugos nuo žalingo drēgmės poveikio projektą.

Viena svarbiausiai ir sudėtingiausiai problemų, siekiant apsaugoti pastatus, yra horizontalios hidroizoliacijos įrengimas juose. Ši problema aktuali viename pasaulyje. Anglijoje, Čekoslovakijoje, Italijoje, Lenkijoje ir kitose šalyse hidroizoliacijai įrengti architektūros paminkluose naudojami švino arba stiklo lakštai, įdedami į prapjautą virš žemės paviršiaus sienos tarpa. Tačiau šis būdas sudėtingas techniniu



2 pav. Elektros krūvių pasiskirstymas sienoje. Schema



3 pav. Buvusio Rapolio vienuolyno siena iki injekavimo



4 pav. Buvusio Rapolio vienuolyno siena po injekavimo

atžvilgiu, reikia daug darbo sąnaudų, todėl jį galima taikyti tik unikaliose architektūros paminkluose. VDR šiam tikslui pradėtas taikyti elektros krūvių kompensacijos būdas. Tačiau daugelyje šalių perspektyviausiu laikomas silicio organinių junginių arba kitokių medžiagų, sudarančių nepralaidų sluoksnį, injekavimo į mūrą metodas. Dėl palyginti nedidelės kainos ir mažų darbo sąnaudų, šis metodas vis

plačiau taikomas konservuojant architektūros paminklus.

Paminklų konservavimo instituto Techninių tyrimų skyriuje atliekami hidroizoliacijos įrengimo injekavimo metodai tyrimai. Ieškoma naujų cheminių junginių, tinkančių injekavimui į plėtų mūrą, taip pat būdų, kaip pagerinti injekuojamų cheminių junginių skvarbumą ir hidroizoliacijos patikimumą. Hidroizoliacijos įrengimo injekavimo metodu bandymai pradėti 1977 metais Rapolio vienuolyno pastate Vilniuje (3, 4, 5 pav.). Hidroizoliacijai buvo vartojami silicio organiniai junginiai — polietilhidrosilosanas, feniletosilosanas, natrio aliumometilosilikonas, hermetikas (VFR). Be to, buvo išbandyta hidroizoliacijos įrengimo pastatuose technologija: atitinkamame sienos aukštyje, visu pastato perimetru, kas 25–40 cm, išgręžtos 3–4 cm skersmens skylės. Grežiai iš lauko pusės iki 0,9 sienos storio, 45° kampu iš viršaus į apačią. Paskui kiekvieną paruoštą skylę nedideliu hidrostatiniu slėgiu, pakelės 10 litrų injekavimo bakelį virš injekavimo skylės į 1,0–1,5 m aukštį, buvo injekuojamas silicio organinių junginių tirpalas. Į kiekvieną skylę buvo injekuota nuo 9,4 iki 16,6 litro skysčio. Paskui skylės užtaisytos mišriu kalkių-cemento skiediniu su atitinkamos rūšies hidrofobinėmis medžiagomis priedu.

Kaip matyti iš nuotraukos, ta pastato dalis, į kuria buvo injekuotas polietilhidrosilosano tirpalas organiniuose tirpikliuose, gerokai sausesnė už kitas pastato dalis. Reikia pasakyti, kad injekuojama buvo į drēgnas mūro sienas. Kontroliniai drēgnės kiekių laboratoriniai matavimai įvairiu metu laiku pateiki 5 paveiksle.

Pastato dalyje, kur injekuota vandeniniai silicio organinių junginių tirpalai, efekto nepastebėta.


Injekavimo metodas taip pat turi kai kurių trūkumų. Labai drēgnos pastato vietas (20% ir drēgnesnės) blogai įsiurbia injekuojamąjį tirpalą. Tai rodo, kad statybinių medžiagų poros ir kapiliarai pilni vandens su Jame ištirpusiomis druskomis. Džiovinant mūrą elektriniais šildytuvas, kapiliaru galuose kristalizuojasi druskos ir jie užsikemša. Be to, injekuojant hidroizoliacijinį skystį, kai mūras išdziūva, kapiliaruose susidaro oro kamščiai, todėl sunkiai įsisikverbia hidroizoliacinis skystis ir pastato hidroizoliacija esti tik dalinė. Šildant statinio sienose atsiranda mikroplyšių, kurie plėsdamiesi ardo mūrinį.

Norėdami išvengti minėtų trūkumų, PKI Techninių tyrimų skyriaus darbuotojai atlieka hidroizoliacijos įrengimo pastatuose tyrimus, šiam tikslui panaudodami nuolatinės elektros srovės lauką. Jo veikiama, drēgmė, esanti kapiliaruose, difunduoja link katodo žemyn, o tuo pačiu metu per anodą tiekiamas hidroizoliacinis tirpalas tolygiai pasiskirsto į kapiliarus elektros srovės veikimo zonoje ir sudaro ištisinę horizontalią izoliaciją pastate. Kai hidroizoliacijos skystis pasiekia katodą, elektros srovės šaltinis išjungiamas (6 pav.).


Laboratoriuje taip pat atliekami tyrimai, siekiant nustatyti nuolatinės elektros srovės poveikį XVIII a. plytoms. Tiriant naudotos 232×108×65 mm plytos. Kiekvienoje plytoje, kad būtų galima įstoti elektrodus, išgręžtos dvi Ø 12,5 mm angos. Jų gylis 85 mm, atstumas tarp angų centrų — 160 mm. Elektrodai pagaminti iš žalvario vamzdelių, kurių išorinis skersmuo 11,8 mm, sienelių storis — 1,6 mm. Kad injekuojamas skystis geriau įsisikverbtų, elektrodo

	FES	GRŽ II	AMSR	GRŽ II	HERM.	Kontrolė
Maksimali pradėtų drėgmė	16,26%	16,14%	22,51%	17,26%	17,26%	
1978.IX.m.	9,23%	12,62%	16,82%	15,17%	16,37%	
1978.XI.m.	6,28%	11,58%	18,81%	15,62%	16,55%	16,84%
1978.XII.m.	8,51%	9,05%	15,94%	14,37%	13,51%	14,69%
1979.I.m.	10,85%	5,25%	6,79%	11,36%	7,33%	11,10%
1979.III.m.	10,72%	5,76%	10,74%	14,27%	10,17%	15,82%
1979.IV.m.	7,11%	6,55%	9,81%	16,22%	12,05%	15,95%
1979.V.m.	9,24%	13,74%	13,22%	13,92%	14,08%	14,08%
1979.VI.m.	5,51%	17,75%	19,02%	17,84%	16,07%	17,96%
1979.VII.m.	5,41%	15,74%	19,02%	10,85%	15,01%	16,87%
1979.VIII.m.	5,20%	15,30%	18,90%	11,00%	15,20%	16,75%
1979.IX.m.						
1979.X.m.	4,68%	11,92%	19,64%	18,36%	17,84%	14,89%
1979.XI.m.	4,64%	12,21%	19,23%	18,04%	17,54%	15,82%


5 pav. Sienos džiūvimo dinamika



6 pav. Injekavimas, naudojantis nuolatinės elektros srovės lauku. Schema



7 pav. Nuolatinės elektros srovės poveikio XVIII a. plytoms nustatymo schema



8 pav. Ištakančio iš katodo vandens kieko priklausomybė. Schema

PUBLIKACIJOS

UDK 902.6:726] (474.5)

JONAS GENYS,
VLADAS ŽULKUS

KINTŲ BAŽNYČIOS ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ DUOMENYS

1978 m. pradėtas restauruoti vietinės reikšmės architektūros paminklas — buvusi evangelikų-liuteronų bažnyčia Kintuose. Kartu buvo atliekami ir archeologiniai tyrimai, iš kurių gauta žinių apie bažnyčios statybos istoriją, eksterjerą, konstrukcijas.

Istoriniai duomenys byloja, kad bažnyčia Kintuose pastatyta 1705 m.¹ A. Bötticheris dar nurodo, kad 1709 m. čia persikėlė buvęs Ventės bažnyčios pastorius Vitichas². Nors Kintų bažnyčia yra XVIII a. statinys, bet jos istorija siekia daug ankstesnius laikus³. 1360—1361 m. Kryžiuočių ordino maršalka Henrikas Šindenkas Kuršių marių ir Nemuno žiočių apsaugai pastatydino Ventės rago pilį — Vindenburgą. Ji buvo neilgai, nes greitai nebėtėko karinės reikšmės. Be to, pilį, kaip ir visą Ventės ragą, sparčiai plovė Kuršių marios. Jai irstant, dalis statybinių medžiagų buvo panaudota bažnyčios Ventėje statybai⁴. Reformacijos laikais ji Ventėje jau buvo pastatyta, marių bangos ją ardė ir 1702 m. lapkričio 1 d. per audrą bažnyčia sugriuvo⁵. Sugriuvusios bažnyčios plytos ir kitos statybinės medžiagos buvo panaudotos statant Kintų bažnyčią. Pastatyta Kintų bažnyčia po 50 metų buvo remontuojama. Iš istorinių šaltinių apie 1750—1754 m. perstatymus labai nedaug težinoma, bet aišku, kad tuo metu pirmiausia buvo tvirtinami bažnyčios pamatai. Antrą kartą Kintų bažnyčia buvo remontuota XX a. pradžioje⁶. Deja, iš labai fragmentiškų istorinių žinių nieko negaliama spręsti apie bažnyčios architektūrą. Dabartinė Kintų bažnyčia architektūra, interjero kuklumu nėra neišsiskiria iš kitų XVIII a. Rytprūsių bažnyčių (Tolmikiemio, Pilkalnio, Lengviečių, Žydkiemio ir kt.). Skirtingai nuo jų, istoriografijoje iki šiol tradiciškai laikoma bebokštė. Architektūriniu požiūriu ji neišbaigta, vakarinis fasadas skurdus.

¹ Lietuvos TSR Kultūros paminklų sąrašas.— V., 1973, p. 409; Mažoji Lietuviškoji tarybinė enciklopedija.— V.: Mintis, 1968, t. 2, p. 141.

² Boetticher A. Die Bau und Kunstdenkmäler der provinz Ost-Preussen (in Lithauen), T. V., Königsberg, 1895, S. 70.

³ Samuolienė S. Vietinės reikšmės architektūros paminklas buv. evangelikų-liuteronų bažnyčia Kintuose.— Istorinė apybraiža, PKI archyvas, f. 5, b. 1895, l. 6.

⁴ Mažoji Lietuviškoji tarybinė enciklopedija.— V.: Mintis, 1971, t. 3, p. 714.

⁵ Samuolienė S. Vietinės reikšmės architektūros paminklas buv. evangelikų-liuteronų bažnyčia Kintuose.— Istorinė apybraiža, PKI archyvas, f. 5, b. 1895, l. 7.

⁶ Ten pat, l. 8 nurodyti 1905 metai. Tačiau šalia bažnyčios vakarinio frontono pastogės perdangos vėlesnėje neautentiškoje sijoje yra vinimis išskalta: „FR 1901“.

Atlikdamas architektūrinius tyrimus, inžinierius V. Šliogeris nustatė, kad šoninių bažnyčios fasadų langų angos buvusios pakeistos, frontonai iš dalies permūryti, pristatyta apsida, išmūryta pertvara interjere. Be to, vakarinio bažnyčios fasado antrajame aukšte, galerijų lygyje, rasta užmūryta durų anga⁷. Iš to galima spėti čia buvus priestatą. 1978 m. spalio—lapkričio mėn.⁸ ir 1979 m. rugpjūčio mėn. archeologiniai tyrimai ši spėjimą patvirtino, buvo atkastos mūrinio bokšto liekanos (1, 2, 3 pav.). Vėliau po tinkle buvo rastos bokšto ir bažnyčios jungties žymės.

Kintų bažnyčios bokšto pamatai buvo taisyklinio keturkampio plano ($10,8 \times 6,7$ m), šiek tiek siauresni už pačią bažnyčią (4, 5 pav.). Pastato planu ir architektūrinėmis detalėmis — kontrforsais bokštatas panašus į pagrindinę bažnyčios pastatą. Atkasus pamatus paaškėjo, kad būta net šešių vienodo didumo kontrforsų ($1,05 \times 0,66 = 0,70$ m). Bokšto pamatu būta gana storu — apie 2,25 m. Vietomis (kur buvo įrengtos laidojimo kriptos) jie plonesni net iki 0,5 m. Bažnyčios bokšto pamatai pasirodė labai jdomiai įrengti. Jie, kaip ir kontrforsai, buvo išmūryti ant pagrindo. Tyrinėto Kintų bažnyčios bokšto pamatumų pagrindo plotis — 3,5—4 m, storis kai kur per dvi plytų eiles, o šiaurinėje bokšto pusėje — daugiau kaip per keturias (6 pav.). Pielinėje pamatu dalyje pagrindo kraštas sutampa su kontrforsų kraštu, tuo tarpu šiaurinėje ir vakarinėje dalyje jie šiek tiek platesni už kontrforsus. Pagrindas platesnis už pamatus ir vidinėje pamatu dalyje (5 pav.).

Pagrindas mūrytas iš plytų, akmenų ir kalkių skiedinių. Plytos dėtos tvarkingai, ilgajai briauna statmenai bokšto sienai (viršutinė eilė). Tačiau šiauriniame pagrinde šios tvarkos nesilaikyta. Pagrindas buvo užlietas gana storu (2—4 cm) kalkių sluoksniu. Preparuojant pagrindą, šalia pamato pietinio krašto pastebėta, jog smėlis po pamatu labai kietas. Pasirodė, kad smėlis buvo sumaišytas su kalkių skiediniu ir sukietėjęs sudarę labai tvirtą 3—5 cm storio sluoksnuką. Galbūt taip buvo padaryta, siekiant sutvirtinti vandeningą smėlį, bet kalkių pienas galėjo būti išplautas iš mūro ir savaimė.

Bokšto pamatai konstrukciniu požiūriu netipiški, daugiau panašūs į sienų konstrukcijas. Jie išmūryti būdu, panašiu į vadinančią kiautinę konstrukciją:

⁷ Šliogeris V. Buv. evangelikų-liuteronų bažnyčios Kintuose architektūriniai tyrimai, PKI archyvas, f. 2, b. 566.

⁸ Žulkus V. Buv. evangelikų-liuteronų bažnyčia Kintuose.— Archeologinių tyrimų ataskaita, PKI archyvas, f. 5, b. 1990.